



SUPER POLYURETHANE CLEAR VARNISH PV-361

ACABADO PARA MADERA

(Cumple con la Especificación Federal TT-C-542 E, Clase A)

DESCRIPCION: Acabado de poliuretano mate extra fuerte y flexible, formulado especialmente para proteger superficies interiores y exteriores de madera y metal contra el uso, el agua y los químicos a la vez que acentúa la belleza natural del grano de la madera. No contiene plomo.

USOS BASICOS: Para sellar madera nueva o previamente barnizada en superficies interiores o exteriores y rejuvenecer superficies viejas y gastadas (muebles, puertas, gabinetes, etc.) Puede aplicarse a pisos, en áreas que no sean de mucho tráfico.

VENTAJAS:

* 100% transparente	* Aplicación de un solo componente
* No se amarillenta	* No contiene plomo
* 100% resistente a los rayos UV	* Seca rápidamente
* Fuerte y flexible	* Duradero

DATOS TECNICOS

Sólidos:	40.00 ± 1% por peso 32.5 ± 1% por volumen	Acabado:	PV-361 Mate (0-8°) *Geometría 60° 120-
Peso por Galón:	7.4 ± 0.5 lbs.	Viscosidad:	150 cps.
Punto de Ignición:	< 20°F TOC	Tiempo en Secar:	Al tacto: 1 hr Reaplicación: 12 hrs
Rendimiento Teórico:	Cubre hasta 725 pies ² por galón @ 1 mil	Tamaños:	55 galones 5 galones 1 galón 1/4 galón
Rendimiento Recomendado:	600 pies ² @ 1.2 mils seco, 2.7 mils húmedos		
Dilución:	No se recomienda, pero de ser necesario, añadir 1/2 pinta de LANCO® Mineral Spirits MS-107 por cada galón de este producto.		

Preparación de superficies: La superficie debe de estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa y moho, además de pintura vieja y agrietada.

Madera nueva: Pase una lija fina sobre la superficie siguiendo el grano de la madera hasta que ésta quede lisa; elimine el polvo con una aspiradora o un paño. Rellene cualquier agujero en la superficie con masilla LANCO® para madera y deje secar. Lije los lugares donde haya rellenado la madera y elimine el polvo nuevamente.

Superficies previamente pintadas: Este producto es para aplicarse a superficies de madera sin terminar o a las cuales se haya aplicado este mismo producto anteriormente y que se encuentren en buen estado; si no, habrá que remover el acabado previo utilizando LANCO® Safe Strip PR-113. Termine la superficie tal y como se indica. Si ésta se encuentra en buenas condiciones, líjela para quitarle el brillo y retoque con este mismo producto. Si tiene alguna duda en cuanto a la compatibilidad de este producto con el utilizado previamente, aplique un poco de LANCO® Super Polyurethane Clear Finish PV-357/9 a una pequeña área (de 25 pies² mínimo) y deje secar y curar por varias semanas. Revise luego si fracasó la adhesión o no, si se arrugó o si se levantó. Puede continuar utilizando este producto si no hubiese señal alguna de incompatibilidad al cabo de dicho período de prueba.

Mezcla: Este producto es de un solo componente. Antes de utilizarlo, revuélvalo cuidadosamente a mano y a fondo con una paleta, pero sin agitarlo mucho para evitar que se llene de burbujas de aire que se notarán una vez aplicado.

Método de aplicación:

BROCHA: Use una buena brocha de cerdas naturales.

ROLO: Use un LANCO® All Purpose Roller 3/8" Nap PA-566. Esta aplicación requiere mucho cuidado, para evitar que el producto se llene de burbujas de aire. Además, es posible que con este método haya que dar una segunda mano, a fin de lograr el espesor de acabado adecuado (4 mils cuando aún esté húmedo, que se reducirá a 2 mils una vez que haya secado).

PISTOLA CONVENCIONAL: Para la alimentación de succión use una pistola DeVilbiss MBC con punta y aguja tipo "E" y casquillo de aire 30 o equivalente a 35-40 psi. Para la alimentación a presión, use una pistola DeVilbiss MBC con punta y aguja tipo "E" y casquillo de aire 704 o equivalente a 35-40 psi y 5-8 psi presión líquida, 3/8" ID manga, tanque de presión de doble regulación con separador de aceite y humedad.

PISTOLA SIN AIRE: Mínimo de bomba con cociente 28:1, .011"-.013" punta del orificio, 1/4" ID manga de teflón.

Limitaciones: Aplique LANCO® Super Polyurethane Clear Finish PV-357/9 en buen clima, cuando la temperatura ambiental y de la superficie estén por encima de 40°F y la temperatura de la superficie esté a más de 5°F (-15°C) sobre el punto de condensación. Para una aplicación óptima, el material debe de estar entre 70°F y 100°F (21°C y 38°C) antes de mezclar y aplicar.

Nota: Lije ligeramente entre mano y mano con papel fino cuando se apliquen varias manos de este producto, y elimine luego el polvo de la superficie con una aspiradora o un paño.

Limpieza: Limpie chorreaduras y salpicones de este producto, así como todo equipo que se haya usado para aplicarlo, con LANCO® Mineral Spirits MS-107.

Cuidado: No ingiera este producto. Cierre bien el envase después de cada uso. Manténgalo fuera del alcance de niños. Combustible; manténgalo alejado del calor y del fuego. Evite el contacto prolongado con la piel, así como respirar los vapores.

Aviso: A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

M.S.D.S.: Disponible a petición.