

RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS

PINTURA EN AEROSOL FLUORESCENTE

SOLICITUD

SUPERFICIE

PREPARACIÓN:

Limpie completamente toda la grasa, el aceite, la suciedad, la cera y el óxido de la superficie antes de pintar.

NUEVO METAL

SUPERFICIES:

Las áreas nuevas u oxidadas deben imprimarse con imprimación en aerosol antes de pintar. El brillo del producto puede disminuir después de unos meses de exposición al exterior, por lo que se requiere una aplicación adicional para restaurar su aspecto fluorescente.

PREVIAMENTE

SUPERFICIES PINTADAS:

Asegúrese de que la superficie esté libre de suciedad, grasa, cera y óxido antes de pintar. Use lona protectora o periódicos para proteger las áreas circundantes de la niebla del aerosol. La temperatura de la superficie debe ser superior a 18 ° C antes de pintar. No pinte con vientos fuertes ni humedad excesiva.

SUPERFICIES EN

BUENAS CONDICIONES:

Rocíe directamente sobre las zonas descubiertas. No se necesita imprimación.

SUPERFICIES EN

MALAS CONDICIONES:

Elimine el óxido y la pintura descascarada o ampollada para restaurar la superficie. Imprima todas las superficies con imprimación en aerosol y deje secar durante 30 minutos.

SOLICITUD:

Agite el envase hasta que la bola agitadora empiece a vibrar y continúe agitando durante un minuto después. Agite ocasionalmente durante el uso. Mantenga el envase a una distancia de 30 a 40 cm de la superficie a pulverizar y aplique varias capas finas en lugar de una sola capa gruesa. Repinte después de una hora.

RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS (Cont.)
PINTURA EN AEROSOL FLUORESCENTE

PRECAUCIONES:

EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Los vapores pueden inflamarse explosivamente. Prevenir la acumulación de vapor. Mantener alejado del calor, chispas, llamas u otras fuentes de calor. No fumar. Para evitar respirar los vapores o la niebla del aerosol, abra las ventanas y puertas o utilice otros medios para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado.

Si experimenta lagrimeo en los ojos, dolores de cabeza o mareos, aumente el aire fresco o use protección respiratoria o abandone el área.