



SOLDADURA
PLÁSTICA

POXIPOL[®]

10 min

Uniones que RESISTEN más



Uniones que RESISTEN más

MODO DE USO



1 Dosifique partes iguales de cada componente.



2 Mezcle hasta obtener un color uniforme.



3 Aplique la mezcla sobre una de las caras a unir y mantenga las partes sujetas durante 10 minutos.

SIRVE PARA

REPARAR:

Automotores.
 Muebles.
 Juguetes.
 Artículos deportivos.

CONSTRUIR:

Roscas en madera y metal.
 Maquetas.

FIJAR:

Ganchos y soportes en paredes.
 Mangos de herramientas, etc.

SELLAR:

Goteras en cañerías.
 Metales.
 Tanques de agua y aceite.

