

CORONA FAST DRY

PINTURA EN AEROSOL DE SECADO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura decorativa, de secado rápido que brinda protección de superficies, recomendadas para: madera, metal y otras superficies a interior y exterior. (ventanas, puertas, rejillas de metal, ladrillos y superficies de concreto entre otros).

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre de la Prueba	Rango de Especificación	Resultados
Viscosidad CF4 (s)	11-12	12
Peso por Galón (Kg/Gal)	7.45-7.65	7.506
%Sólidos	17-20	18.5
%Sólidos por Volumen	14-17	15.5
%Volumen de Propelente	48	47
Volumen de Pintura (ml)	165	167
Secado al Tacto (minutos)	5-10	7
Rendimiento Teórico (m ² /lata)	0.8-1.0*	*
Brillo (60°)	70 – 80% (Brillante) 0-15% (Mate)	75

- No contiene sustancias que degradan la capa de ozono
- Libre de metales pesados.

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

Espesor Recom. de Película Húmeda por Capa	3 mils / 75 micrómetros
Espesor Recom. de Película Seca por Capa	1 – 1.25 mils / 25 – 30 micrómetros
Rendimiento Teórico*	0.8-1.0 m ² por lata/ El rendimiento está en función de metros cuadrados por envase. Puede variar según la superficie a pintar ya sea lisa o rugosa, método de aplicación usado, condiciones de trabajo y espesor de película seca.
Tiempos de Secado @ 25°C/50% Humedad Relativa	5 – 10 minutos al tacto / 1 horas para secado. Tiempos pueden variar dependiendo de temperatura, humedad y velocidad del viento.
Tiempo Máximo de Almacenamiento	5 años a partir de fecha de elaboración. En condiciones adecuadas de almacenamiento entre 15 a 40°C.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura	Entre 15°C y 35°C
Humedad Relativa	80% Máximo

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener el producto alejado de niños, almacenar en lugares frescos y bien ventilados que no superen la temperatura de 40°C, mantener alejado de fuentes de calor y chispas, no perforar o quemar el envase ya que posee componentes altamente inflamables y gases a presión.

INDICACIONES GENERALES

La superficie a aplicar el producto debe estar libre de grasa, polvo y suciedad. Agitar el envase vigorosamente por un minuto antes de usarlo. Mantener el envase a 20-30cm desde la superficie a atomizar el producto.

Aplicar y repintar en intervalos de 10 minutos, repetir de una a tres veces la aplicación con capas delgadas hasta conseguir una aplicación perfecta sobre la superficie deseada. Al finalizar, invertir el envase boca abajo y activar varias veces hasta que solo gas salga para limpiar el activador del aerosol.

PRECAUCIONES

Producto inflamable, aplicarse solamente en lugares bien ventilados libres de posible contacto con fuego, evitando inhalar vapores y el contacto con la piel, es recomendable usar mascarilla con filtro para vapores orgánicos durante su empleo.

Mantener fuera del alcance de los niños. No exponer el envase directamente al sol. No almacenar a más de 40°C.

Evite el contacto con los ojos y la piel. No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque vomito, solicite atención medica de inmediato.

Para más información puede solicitar la Hoja de Datos de Seguridad del producto.

PICTOGRAMAS DE RIESGOS ASOCIADOS



GHS02



GHS07



GHS08