

RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS

Chromall

DESCRIPCIÓN:	Esmalte en aerosol de vinil tolueno de alto brillo, formulado para proporcionar un acabado cromado de alto brillo. Deja el cromo como nuevo.
USOS BÁSICOS:	La pintura en aerosol Chromall es un aerosol de secado rápido. Ideal para retoques o todo el trabajo. Útil para proteger coches, barcos, parachoques, muebles, bicicletas, persianas, juguetes, puertas de persiana, etc.
FINALIZAR:	Acabado similar al cromo de alto brillo.
EMBALAJE:	lata de 11 onzas
COLOR:	Cromo

DATOS TÉCNICOS

VISCOSIDAD:	10-15 segundos (Ford Cup #4)
PUNTO DE INFLAMABILIDAD:	Menos de 1560 F
SÓLIDOS (PESO):	13,61%
SÓLIDOS (VOLUMEN):	5,43%
BRILLO:	Metálico brillante seco
TIEMPO DE SECADO:	20 minutos máximo.

PELÍCULA SECA

ESPESOR:	.75 milésimas de pulgada (calculado)
----------	--------------------------------------

RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS

Chromall

SUPERFICIE

PREPARACIÓN:

La superficie debe estar libre de suciedad, grasa, siliconas, etc.
Proteja las áreas circundantes con periódicos, telas protectoras, etc.

NUEVO METAL

SUPERFICIES:

Imprima el acero o el hierro con imprimación en aerosol. Deje pasar 30 minutos para repintar si usa imprimación en aerosol.

PREVIAMENTE

SUPERFICIES PINTADAS:

Asegúrese de que la superficie esté libre de aceite, grasa, suciedad, óxido y pintura descascarada o ampollada para restaurarla a su estado original. Imprima las zonas descubiertas con imprimación en aerosol antes de aplicar la capa de acabado de Chromall.

SUPERFICIES EN

BUENA CONDICIÓN:

Aplique el aerosol Chromall generosamente sobre las áreas descubiertas hasta obtener una capa suave. No son necesarios primers

SUPERFICIES EN

MAL ESTADO:

Imprima las áreas afectadas en metal o madera con la imprimación en aerosol Rust Chem. Deje secar 2 horas y rocíe sobre la superficie para obtener un acabado cromado de alto brillo.

SOLICITUD:

Proteja las áreas circundantes con periódicos, lona protectora, etc. La temperatura del envase debe estar entre 700 °F y 800 °F. Agite el envase vigorosamente durante al menos un minuto después de mezclar con la bola de pintura. Sostenga el envase a una distancia de 30 a 40 cm de la superficie a pintar y dirija la abertura del pulverizador hacia el objeto. Presione el pulverizador firmemente con movimientos firmes y uniformes mientras pulveriza. Se recomienda aplicar dos o tres capas finas para obtener mejores resultados. Limpie el pulverizador inmediatamente después de usar, invirtiendo la tapa y presionándolo hasta que no salga más pintura.

RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS

Chromall

PRECAUCIONES:

EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. Contiene

cloruro de metileno, que se ha demostrado que causa cáncer en ciertos animales de laboratorio. El riesgo para la salud depende del nivel y la duración de la exposición.

Se han reportado casos de sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daño permanente al cerebro y al sistema nervioso. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Usar solo con ventilación adecuada. No usar en sótanos ni otras áreas sin ventilación. Si debe usarlo en interiores, abra las ventanas y puertas para asegurar un flujo continuo de aire fresco durante el secado de la aplicación. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico. MANTENER FUERA.

FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.