

## RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS

### PINTURA EN AEROSOL HARRIS GOLD

**DESCRIPCIÓN:** La pintura en aerosol Harris Gold es un esmalte de secado rápido para interiores y exteriores que proporciona a las superficies un hermoso acabado dorado. Tiene numerosas aplicaciones en el hogar y la industria.

**FINALIZAR:** Acabado brillante metálico

**EMBALAJE:** lata de 11 onzas

### DATOS TÉCNICOS

**VISCOSIDAD:** 10-15 segundos (Copa Ford #4)

**PUNTO DE INFLAMABILIDAD:** Menos de 156o F

**SÓLIDOS (PESO):** 16,46%

**SÓLIDOS (VOLUMEN):** 6,28%

**BRILLO:** Brillante metálico

**TIEMPO DE SECADO:** 15 minutos máximo.

### PELÍCULA SECA

**ESPESOR:** 0,75 milésimas de pulgada (calculado)

### SOLICITUD

**SUPERFICIE PREPARACIÓN:** Limpie completamente toda la grasa, el aceite, la suciedad, la cera y el óxido de la superficie antes de pintar.

RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS PINTURA  
EN AEROSOL HARRIS GOLD (cont.)

SOLICITUD (cont.)

NUEVO METAL

SUPERFICIES:

Las áreas nuevas u oxidadas deben imprimarse con aerosol antes de pintar.

PREVIAMENTE

SUPERFICIES PINTADAS:

Asegúrese de que la superficie esté libre de suciedad, grasa, cera y óxido antes de pintar. Use lona protectora o periódicos para proteger las áreas circundantes de la niebla del aerosol. La temperatura de la superficie debe ser superior a 18 ° C antes de pintar. No pinte con vientos fuertes ni humedad excesiva.

SUPERFICIES EN

BUENAS CONDICIONES:

Rocíe directamente sobre las zonas descubiertas. No se necesita imprimación.

SUPERFICIES EN

MALAS CONDICIONES:

Elimine el óxido y la pintura descascarada o ampollada para restaurar la superficie. Imprima todas las superficies con imprimación en aerosol y deje secar durante 30 minutos.

SOLICITUD:

Agite el envase hasta que la bola agitadora empiece a vibrar y continúe agitando durante un minuto después. Agite ocasionalmente durante el uso. Mantenga el envase a una distancia de 30 a 40 cm de la superficie a pulverizar y aplique varias capas finas en lugar de una sola capa gruesa. Repinte después de una hora.

PRECAUCIONES:

**EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.** Mantener alejado del calor, chispas, llamas u otras fuentes de calor. Los vapores pueden inflamarse y explotar. Prevenir la acumulación de vapor. No fumar. Para evitar respirar los vapores o la niebla del aerosol, abra las ventanas y puertas o utilice otros medios para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado.

Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareos, aumente la ventilación, use protección respiratoria o abandone el área. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**